

Platinen-Ebenen					
Sichtbarkeit	Farbe	Nummer	Ebenenfunktion	Bezugsebene	
				Muster	Transparenz
<input type="checkbox"/>		28	Fehler	-1	deckend
<input type="checkbox"/>		27	Luftlinie	-1	deckend
<input type="checkbox"/>		26	Löt punktnummern	-1	deckend
<input type="checkbox"/>		25	Fräsen	-1	deckend
<input type="checkbox"/>		24	Bohrlöcher	-1	deckend
<input type="checkbox"/>		23	Platinen-Umriss	-1	deckend
<input type="checkbox"/>		22	Bemaßung	-1	deckend
<input checked="" type="checkbox"/>		21	Bestückung oben	16	deckend
<input type="checkbox"/>		20	Kleber oben	16	deckend
<input type="checkbox"/>		19	Löt paste oben	16	deckend
<input checked="" type="checkbox"/>		18	Löt stop oben	16	deckend
<input type="checkbox"/>		17	Gold oben	16	deckend
<input checked="" type="checkbox"/>		16	Kupfer oben	16	transparent
<input checked="" type="checkbox"/>		15	Lösch oben	16	deckend
<input checked="" type="checkbox"/>		14	Fläche oben	16	deckend
<input checked="" type="checkbox"/>		13	Kupfer innen	13	transparent
<input checked="" type="checkbox"/>		12	Lösch innen	13	deckend
<input checked="" type="checkbox"/>		11	Fläche innen	13	deckend
<input checked="" type="checkbox"/>		10	Kupfer innen	10	transparent
<input checked="" type="checkbox"/>		9	Lösch innen	10	deckend
<input checked="" type="checkbox"/>		8	Fläche innen	10	deckend
<input checked="" type="checkbox"/>		7	Bestückung unten	2	deckend
<input type="checkbox"/>		6	Kleber unten	2	deckend
<input type="checkbox"/>		5	Löt paste unten	2	deckend
<input checked="" type="checkbox"/>		4	Löt stop unten	2	deckend
<input type="checkbox"/>		3	Gold unten	2	deckend
<input checked="" type="checkbox"/>		2	Kupfer unten	2	transparent
<input checked="" type="checkbox"/>		1	Lösch unten	2	deckend
<input checked="" type="checkbox"/>		0	Fläche unten	2	deckend

Durchkontaktierte Bohrungen
 Kontur und zus. Fräsungen

* Positionsdruck Top BS

Stopplack Top BS

** Bestückungsseite BS

Innenlage 1

Innenlage 2

* Positionsdruck Bottom LS

Stopplack Bottom LS

** Lötseite LS

- * inklusive Bauteilnamen und Werte falls angelegt
- ** Löschlage und Fläche wenn Bezugsebene = Kupferlage

Werden zusätzliche oder hiervon abweichende Layer benötigt, so sollten Sie uns dies unbedingt auf der Bestellung mitteilen